
B1=B3(T4)
B1=B3(T4)
TAX 7
TAX 8
B2
B3
Q1
Q2
TCX
TRIM 1
Q3
Q3
Q4
B4
B4
B5
B4
B4
TRIM 2
Q5
Q5
Q10
Q11
TRIM 4
Q12
COLL 2
Q13
COLL 4
Q14
.50 MR
1.00 MM
.20 PC
T4
CONVERTER
BTV 1
BSP 1
BBS 1
BSP 2
BBS 2
BSP 3
BBS 3
BSP 4
BSI 1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
B1=B3(T4)
B1=B3(T4)
TAX 7
TAX 8
B2
B3
Q1
Q2
TCX
Q3
Q3
Q4
B4
B4
B5
B4
B4
Q5
Q5
Q10
TRIM 3
Q11
Q12
COLL 1
Q13
COLL 3
Q14
.20 PC
1.00 MM
.50 MR
T4
CONVERTER
BTV 1
BSP 1
BBS 1
BSP 2
BBS 2
BSP 3
BBS 3
BSP 4
BSI 1



P42 TRANSPORT FROM T4 TO T10




Q21
Q21
B10
B11
BSM
BTV 3
FISC 6
KL TARGET
800
820
840
Q21
Q21
TRIM 10
B10
B11
TRIM11
BSM
BTV 3
FISC 5
KL TARGET
20.00 MM
10.00 M